
genaue Angabe Durchbrüche
Aufzugsschacht erst möglich,
wenn Aufzugsfirma feststeht !
KL, 01.06.2015


19.01⁵
15.67
10.13⁵
2.34⁵
10.79⁵
2.16⁵
5.70
2.22
Treppenauge Rohbau KG-EG
INNENTREPPE:
Lt. Detailpläne: HEL8_A0.701-704
Lt. Detailblätter: HEL8_A0.706-717
Aufzugsunterfahrt + Masch.-Raum
ältester Anstrich auf ZE-Estrich
Aufzugsschacht
4,37 m²
Unterfahrt
-3,5
Aufzugs-Masch.-Raum
4,38 m²
Elektroverteilung 1
9,70 m²
Elektrovert. 2
6,42 m²
Kunstharzbeschicht. auf ZE-Estrich
Kunstharzbeschicht auf ZE-Estrich
Heizung
11,97 m²
Heizkessel Gas-Brennwertkessel 50 kW
Flur 1RW
47,27 m²
Lino FBH
1RW Flurwände F90
Treppenlauf Rohbau KG-EG
Putzgerüst
6,19 m²
Fliesen
Putzgerüst
9,76 m²
Fliesen R 10
Bodenmittelvorratsr.
13,19 m²
Fliesen R 10 FBH
Pers.-Umkleide
9,26 m²
Lino FBH
Mehrzielantenhauseinführung durch SWM
Tragende Wände im KG: F90
Decke über KG: F90
Fassade Rohbau
Ku.-Pers.-Umkleide
5,90 m²
Lino FBH
Vorgelege
Archivraum
13,23 m²
Lino FBH
Wäscheraum
10,16 m²
Fliesen R 10 FBH
Bodenablauf ohne Gefälle
Personalraum
25,68 m²
Lino FBH
Lüftungsraum
Lüftungsgerät
Lüftungsgerät
Wasch-masch.
Trockner
Lüftungsraum
Lüftungsgerät
Lüftungsgerät
Lüftungsgerät