



Buchwieser

Geotechnik

Föhrenweg 8

82467 Garmisch-Partenkirchen

Geophysik Kampfmittelnachsuche

Luftbilddauswertungen

Bohrlochfreigaben

Sprengtechnik

Tel: 08821/967 967 6

Fax: 08821/967 967 7

Mobil: [REDACTED]

Homepage: [www.Bombensucher.de](http://www.Bombensucher.de)

E-Mail: [Info@Bombensucher.de](mailto:Info@Bombensucher.de)

Garmisch-Partenkirchen, den 13.08.2021

## **Bericht zur Kampfmittelberäumung BV Freisinger Landstraße, Floriansmühlbad in München- Freimann: Nachgrabung der 7 VP in Baumbereichen**

Am 30.07.2021 fand auf einem Gelände BV Freisinger Landstraße, Floriansmühlbad in München Freimann ( FSL - BP 2113 -), im Auftrag der Fa. Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, Denninger Straße 165 in 81925 München, eine Kampfmitteluntersuchung statt.

Ziel der Beauftragung war es, potentielle Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg zu orten, freizulegen, zu bestimmen und anschließend zu entsorgen. Abschließend soll die Kampfmittelfreiheit für die entsprechende Fläche bescheinigt werden.

Vorangegangen waren die Flächensondierungen für das Gesamtareal, welche im Bericht vom 17.07.2019 zusammengefasst wurden. Dabei sind auf den sondierbaren Flächen 22 Verdachtspunkte in den Baumbereichen lokalisiert worden. 15 dieser Verdachtspunkte konnten in Handschachtung nachgegraben werden und die Zusammenfassung wurde im Bericht vom 19.08.2019 festgehalten.

Ziel dieser Untersuchung war es, die verbleibenden 7 Verdachtspunkte (VP) in den sensiblen Baumbereichen bzw. Wurzelbereichen nachzugraben.

Tabelle 1: Übersicht der verbliebenen 7 Verdachtspunkte:

VP- Nr.	Tiefe der Anzeige ca.	Länge der Anzeige ca.	Anzeige "im" Kronenbereich	Abstand vom Stamm	Bemerkung
9	0,2 m	0,3 m	nein	4,0 m	GPS 100
10	0,2 m	0,5 m	nein	4,2 m	GPS 101
12	0,5 m	0,5 m	nein	4,4 m	GPS 102
14	0,3 m	3,0 m	ja	2,0 m	GPS 106
19	0,2 m	0,8 m	nein	-	GPS 103 Gebüsch
20	0,4 m	0,4 m	nein	7,2 m	GPS 104
22	0,1 m	0,6 m	ja	8,1 m	GPS 105

Die 7 Verdachtspunkte wurden über die GPS- Koordinaten wieder gefunden.

Die Nachgrabungen erfolgten mit einem Kleinbagger mit Gummiketten und Frontpanzerung nach BR 6 Klasse.

Seite 1/4



Buchwieser

Geotechnik

Föhrenweg 8

82467 Garmisch-Partenkirchen

Geophysik Kampfmittelnachsuche Luftbilddauswertungen Bohrlochfreigaben Sprengtechnik

Tel: 08821/967 967 6


Fax: 08821/967 967 7

Mobil: [REDACTED]

Homepage: [www.Bombensucher.de](http://www.Bombensucher.de)

E-Mail: [Info@Bombensucher.de](mailto:Info@Bombensucher.de)

Bild 1: Position der ursprünglichen 22 Verdachtspunkte:



© eigene Darstellung mit Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

### Ergebnis der Nachgrabungen:

Alle 7 Verdachtspunkte konnten nachgegraben und die Störkörper freigelegt werden. Die Bilder der einzelnen Funde sind im Anhang dargestellt. Bei den Nachgrabungen wurde besonderer Wert auf den Wurzelschutz gelegt.

Die längste Anzeige bei VP14 stellte sich als Drahtabschnitt heraus, welcher ohne größeren Eingriff in den Wurzelbereichen angegraben und herausgezogen werden konnte.

VP22 wurde erfolgreich in Handschachtung freigelegt.

Es wurde keine Munition gefunden.

Seite 2/4



**Buchwieser**

**Geotechnik**

Föhrenweg 8

82467 Garmisch-Partenkirchen

Geophysik Kampfmittelnachsuche Luftbilddauswertungen Bohrlochfreigaben Sprengtechnik

Tel: 08821/967 967 6

Fax: 08821/967 967 7

Mobil: [REDACTED]

Homepage: [www.Bombensucher.de](http://www.Bombensucher.de)

E-Mail: [Info@Bombensucher.de](mailto:Info@Bombensucher.de)

Die Sondierungen erfolgten mit einer Kampfmittelsonde mittels magnetischer Differenzfeldstärkemessung (Gerät Förster Ferex 4.032). Des weiteren wurde eine Aktivsonde, Gerät Nokta Simplex eingesetzt.


Die Sondierungen und Nachgrabungen wurden durch den Befähigungsscheininhaber nach § 20 SprengG, [REDACTED] durchgeführt.

#### Zusammenfassung der Ergebnisse:

Von den ursprünglichen 22 Verdachtspunkten in den zugänglichen Baubereichen konnten zwischenzeitlich alle 22 nachgegraben und bestimmt werden. Es wurde dabei keine Munition gefunden.

Die Absuche erfolgte mit modernsten Methoden, nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Regeln der Technik, ein Restrisiko verbleibt dennoch.

Garmisch-Partenkirchen, den 13.08.2021




**Buchwieser**

**Geotechnik**

Föhrenweg 8

82467 Garmisch-Partenkirchen

[www.Bombensucher.de](http://www.Bombensucher.de)



**Buchwieser**

**Geotechnik**

Föhrenweg 8  
82467 Garmisch-Partenkirchen

Geophysik    Kampfmittelnachsuche    Luftbilddauswertungen    Bohrlochfreigaben    Sprengtechnik

Tel: 08821/967 967 6

Fax: 08821/967 967 7

Mobil: [REDACTED]

Homepage: [www.Bombensucher.de](http://www.Bombensucher.de)

E-Mail: [Info@Bombensucher.de](mailto:Info@Bombensucher.de)

**Funde:**

Quelle: eigene Fotos



**VP 9**



**VP 10**



**VP 12**



**VP 14**



**VP 19**



**VP 20**



**VP 22**

Seite 4/4