

# Ergänzende Stickstoffdioxidmessungen

Stand: Mai 2022



Nr.	Straße	Gemessener Jahresmittelwert 2018 in µg/m³	Gemessener Jahresmittelwert 2019 in µg/m³	Gemessener Jahresmittelwert 2020 in µg/m³	Gemessener Jahresmittelwert 2021 in µg/m³	Gemessener Mittelwert 1. Quartal 2022 in µg/m³
1	Verdistr. 73	39	35	32	27	31
2	Planegger Str. 25	38	34	29	25	30
3	Eversbuschstr. 171	36	34	30	25	28
4	Feldmochinger Str. 25a	28	26	24	20	23
5	Schleißheimer Str. 273	35	33	29	26	28
6	Rheinstr. 26	28	27	24	20	24
7	Tegernseer Landstraße 150	57	55	48	43	47
8	Chiemgaustr. 140	58	53	46	39	41
9	Kreillerstr.111	32	30	26	23	27
10	Bajuwarenstr. 92	29	27	24	20	24
11	Fürstenrieder Str. 283	36	32	25	21	21
12	Liesl-Karlstadt-Str. 7/9	37	34	29	25	30
13	Hofbrunnstr. 68	19	18	16	14	18
14	Frauenstr. 16/18	49	46	35	30	34
15	Wotanstr. 103a /105	39	35	31	27	31
16	Steinsdorfstr. 15	44	41 <sup>1</sup>	– <sup>1a</sup>	– <sup>1a</sup>	– <sup>1a</sup>
17	Lothstr. 62	27	29	24	21	24
18	Situlistr. 21	38	36	30	27	32
19	Ruth-Schaumann-Str. 8 /10	22	21	20	18	21
20	Boschetsrieder Str. 83/83a	27	24	21	19	23
21	Offenbachstr. 48	29	27	24	20	25

**Legende:**

- = Wert bis 40 µg/m³ (Grenzwert eingehalten)
- = Wert über 40 und 49 µg/m³ (Grenzwert leicht überschritten)
- = Wert zwischen 50 und 60 µg/m³ (Grenzwert deutlich überschritten)

**Hinweis:**

Der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid liegt gemäß der 39. Bundesimmissionsschutzverordnung bei 40 µg/m³.

<sup>1</sup> Nach Abschnitt C der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes dürfen orientierende Messungen nicht in der Nähe von Emissionsquellen durchgeführt werden, die noch nicht mit der Umgebungsluft vermischt sind. Bei Messpunkten in der Nähe von Baustellen ist dies der Regelfall.

<sup>1a</sup> Die Messstelle in der Steinsdorfstraße ist von den im 4. Quartal 2019 begonnenen Vorarbeiten und den geplanten Umbaumaßnahmen der Ludwigsbrücke betroffen. Aus diesem Grund ist bereits der Messwert 2019 unter Vorbehalt zu sehen. Ab 1.1.2020 wurde die Messung ausgesetzt.

# Ergänzende Stickstoffdioxidmessungen in Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst



Stand: Mai 2022

Nr.	Straße	Gemessener Jahresmittelwert 2019 in µg/m <sup>3</sup>	Gemessener Jahresmittelwert 2020 in µg/m <sup>3</sup>	Gemessener Jahresmittelwert 2021 in µg/m <sup>3</sup>	Gemessener Mittelwert 1. Quartal 2022 in µg/m <sup>3</sup>
22	Altostr. 24	27	24	19	22
23	Dachauerstr. 264	31	27	22	26 <sup>3</sup>
24	Lerchenauerstr. 207	34	29	23	26
25	Dülferstr. 28	26	24	19	21
26	Oberföhringerstr. 236	29	24	19	21
27	Tegernseer Landstraße 19	46	38	28	30
28	Hansastr. 99	34	29	23	25
29	Paul-Heyse-Str. 8	56	43	_1b	_1b
30	Sauerbruchstr. 52	25	22	17	21
31	Belgradstr. 10	31	26	23	25
32	Mühlbaurstr. 31	26	23	20	21
33	Welfenstr. 38	33	29	23	26
34	Bad-Schachener-Str. 69	34	28	25	28
35	Putzbrunnerstr. 5	35	28	23	24
36	Humboldtstr. 13	49	38	33	34
37	Ridlerstr. 30	35	29	26	27
38	Plinganser Str. 18	40	33	_1c	34 <sup>1c</sup>
39	Elsenheimer Str. 53	31	26	23	25
40	Gabelsbergerstr. 81	33	27	24	26
41	Fraunhoferstr. 32	45	37	32	33
42	Stachus	46	36	31	33
43	Prinzregentenstr. 74	48 <sup>2</sup>	39	33	34
44	Prinzregentenstr. 115	45 <sup>2</sup>	35	31	32

**Legende:**

- = Wert bis 40 µg/m<sup>3</sup> (Grenzwert eingehalten)
- = Wert über 40 und 49 µg/m<sup>3</sup> (Grenzwert leicht überschritten)
- = Wert zwischen 50 und 60 µg/m<sup>3</sup> (Grenzwert deutlich überschritten)

**Hinweise:**

- Der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid liegt gemäß der 39. Bundesimmissionsschutzverordnung bei 40 µg/m<sup>3</sup>.
- Die Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst besteht seit Januar 2019. Die Messungen an den Standorten Nr. 22 bis 42 starteten zum Jahresbeginn 2019. Mit den Messungen an den Standorten Nr. 43 und 44 wurde zum 2. Quartal 2019 begonnen.
- <sup>1b</sup> Die Messstelle in der Paul-Heyse-Straße ist seit Beginn 2021 bis Ende des 1. Quartals 2022 von den Bauarbeiten zur Sanierung der Paul-Heyse-Unterführung betroffen. Durch die deshalb veränderte Verkehrsführung ist eine Repräsentativität des Messstandortes in diesem Zeitraum nicht gegeben.
- <sup>1c</sup> Die Messstelle in der Plinganser Straße war im Laufe des 3. Quartal 2021 bis Anfang des Jahres 2022 von Baumaßnahmen in unmittelbarer Nähe betroffen. Die Messungen an diesem Standort waren daher für diesen Zeitraum ausgesetzt. Im ersten Quartal 2022 fehlen daher auch die ersten zwei von insgesamt sieben Messwerten.
- <sup>2</sup> Bei den „Jahresmittelwerten 2019“ der Messstandorte 43 und 44 in der Prinzregentenstraße handelt es sich um den Mittelwert des 2. bis 4. Quartals Relevant ist jedoch der gesetzlich vorgeschriebene Jahresmittelwert.
- <sup>3</sup> An der Messstelle Dachauerstr. 264 ist durch Defekt des Probenahmegerätes einer von insgesamt 7 Messwerten im 1. Quartal nicht vorliegend.