

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	824-U/171.1.2	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	824-U/171.1.2	
Betreiber	[Name]	Poligrat Deutschland GmbH			
Standort	[Bezeichnung]	Oberflächenbehandlungsanlage			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Valentin-Linhof-Str. 19		81829 München	
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Behandlung von Oberflächen			
	[4.BlmSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	3.10.1 GE		2.6.	
Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	21.04.23	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X			
	Schwerpunkte [X]	X	Brandschutz		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Anzeige nach § 67 BImSchG vom 29.07.2002, Anzeigen nach § 15 BImSchG: 16.07.2007, 03.11.2008, 19.10.2017		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

<b>Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahme</b>
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht wird die Anlage ordentlich und bescheidgemäß betrieben. Es wurden Verstöße gegen Genehmigungsaufgaben zum Brandschutz und Mängel im Brandschutzkonzept festgestellt. Als Maßnahmen wurden unverzüglich Nachbesserungen beim betrieblichen Brandschutz eingefordert.