

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	824-U/171.1.2
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	824-U/171.1.2
Betreiber	[Name]	Poligrat Deutschland GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Oberflächenbehandlungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Valentin-Linhof-Str. 19		81829 München
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Behandlung von Oberflächen		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	3.10.1 GE		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	03.03.21	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

## Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahme

Das Umweltmanagement weist Mängel auf. Es wurden Verstöße gegen Genehmigungsaufgaben zum Brandschutz und Mängel im Brandschutzkonzept festgestellt. Als Maßnahmen wurden Nachbesserungen beim betrieblichen Brandschutz unverzüglich eingefordert.

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

Der risikobasierte Überwachungssturnus wurde auf der Grundlage der festgestellten Mängel neu berechnet: Die turnusmäßige Anlagenüberwachung wird bis auf Weiteres alle 2 Jahre durchgeführt.