

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RGU	824-U/208.1.8
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RGU	824-U/208.1.8
Betreiber	[Name]	MAN Truck & Bus SE		
Standort	[Bezeichnung]	Fahrerhaus-Lackieranlage und kathodische Tauchlackierung KTL		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dachauerstraße	667	80995 München
	EMAS [X]	X	ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Behandlung von Oberflächen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	5.1.1.1 / 6.7 (Lackieranlage) ; 3.10.1 / 2.6 (KTL-Anlage)		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	14.07.21	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahme

Sowohl die Decklackieranlage in Halle F6 als auch die Grundlackieranlage inkl. KTL in Halle F10 werden bescheidgemäß betrieben. Die Überwachung erbrachte immissionsschutzrechtlich keine Gründe für Beanstandungen.				
--	--	--	--	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

