

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	824-U227.1.6	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	824-U227.1.6	
Betreiber	[Name]	MTU Aero Engines AG			
Standort	[Bezeichnung]	Galvanik			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	DachauerStr. 665			
	EMAS [X]	x	ISO 14001 ff (+) [X]	x	
Anlage	[Bez.]	Oberflächenbehandlung			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10.1G			2.6
Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	x	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjj]	25.07. und 17.10 2023	angekündigt [J/N]	j	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	x			
	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	x	GB1992 und AO 08.06.04 §15 Anzeigen vom 03.03.23; 06.03.23; 09.03.23; 03.05.23; 06.07.23; 07.07.23; 24.08.23; 31.08.23		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

Galvanik Bäder	Soweit vor Ort ersichtlich wurden die Bäder bescheidgemäß geführt, die Anlagen wurden in einem sauberen und ordentlichen Zustand vorgefunden.
Galvanik Läger	Die Läger befinden sich so weit vor Ort ersichtlich in einem sauberen und ordentlichen Zustand. Es wurden keine Überschreitungen der maximal genehmigten Lagermengen bei störfallrelevanten und genehmigungspflichtigen Stoffen festgestellt.

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen			
Mangel	gesetzter Termin	Maßnahme	Behebung / Überprüfung erfolgt ...