

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	
Betreiber	[Name]	BMW AG		
Standort	[Bezeichnung]	Heizwerk		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Riesefeldstraße	87	80809 München
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Feuerungsanlage mit einer max. Feuerungswärmeleistung von 108 MW		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	1.1		1.1

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	Schlussabnahme	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	08.03.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahme

Das Heizwerk wird bescheidgemäß betrieben, die Auflagen werden eingehalten. Die schalltechnische Abnahme wird wegen erforderlicher Nachbesserungen und anschließender Messungen erst Ende 2021 erfolgen.				
---	--	--	--	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

