

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	824-G/002-16/
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RKU	824-G/002-16/
Betreiber	[Name]	RF360 Europe GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Oberflächenbehandlungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Anzinger Str 11 - 13		81671 München
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	x
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Behandlung von Oberflächen unter Verwendung von organischen Lösemitteln		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	5.1.1.1		6.7.

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	06.09.22	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Gen. v. 04.01.2012; Änderungsgen. v. 08.12.2016; 28.07.2020	
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

## Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahme

Die Oberflächenbehandlungsanlage mit Nebeneinrichtungen wird entsprechend dem vorliegenden Genehmigungsbescheid betrieben. Mängel wurden während der Begehung soweit ersichtlich nicht festgestellt.

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

