

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RGU	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	162	LHM,RGU	
Betreiber	[Name]	RF 360 Europe GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Oberflächenbehandlungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Anzinger Straße 11 - 13		
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	x
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Behandlung von Oberflächen mit organischen Lösemitteln		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	5.1.1.1		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	x	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	14.01.19	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	x		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	08.12.2016	
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Die Oberflächenbehandlungsanlage mit Nebeneinrichtungen wird entsprechend dem vorliegenden Genehmigungsbescheid betrieben. Mängel wurden während der Begehung soweit ersichtlich nicht festgestellt.

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen

Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	